

SCHEDA SS9

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: via D. Chiesa, 20; via C. Balbo, 11.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, secondo quarto (ca 1960).

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci e di materiali lapidei.

PIANTA: parallelepipedo.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA:

L'edificio si sviluppa in direzione E-W con due ingressi: il principale rivolto a E, in via D. Chiesa, 20, quello secondario a S, in via C. Balbo, 11. A NW è presente un corpo di fabbrica di servizio. La facciata principale E si sviluppa su tre ordini: un piano seminterrato con due finestrelle in parte coincidenti con lo zoccolo inferiore di recente fattura, un piano rialzato comprensivo dell'ingresso, accessibile tramite scalinata e due finestre balconate con parapetto in metallo, un piano superiore con tre porte-finestre che consentono l'accesso ad un balcone, nuovamente con parapetto in metallo.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

l'edificio si colloca all'interno del contesto architettonico lombardo degli anni '60 del Novecento che, accanto alla tensione verso una coerenza unitaria estetica e funzionale dell'insieme strutturale, non prescinde da forme di più esclusiva eleganza estetica.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Sandro Soldati, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Chiesa\_Damiano\_20\_01 Ingresso E

Chiesa\_Damiano\_20\_02 Facciata S

Chiesa\_Damiano\_20\_03 Ingresso S via Balbo