

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso commerciale.

Denominazione: Banca Intesa Sanpaolo.

LDC: Ingresso via Giacomo Matteotti 22.

DT CRONOLOGIA: 1960ca.

AU DEFINIZIONE CULTURALE ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE Edificio in buono stato.

RS RESTAURI Per l'esterno, ammodernamenti e probabili interventi di manutenzione riscontrabili a livello degli innesti architettonici.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: edificio in mattoni intonacato e rivestito con piccole piastrelle a mosaico; al piano terra muro rivestito in lastre di pietra.

PIANTA: parallelepipedo con facciata principale a N.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: L'edificio della Banca Intesa Sanpaolo si sviluppa su tre livelli; la facciata a N è rivolta verso la strada, mentre il lato S dà sull'interno. Sul lato visibile da via Matteotti, il piano terra, a soffitto più alto, è scandito da grandi finestre verticali rettangolari, con cornice in pietra, alcune con funzione di vetrina. Ai due lati opposti della facciata, sono presenti due porte d'ingresso alla Banca, entrambe caratterizzate da una cornice con greca a bordo decorativo. Il livello inferiore è delimitato da una bordatura cementizia a tre fasce a fregio continuo che definisce il passaggio dal piano terra al primo. Ai due livelli superiori, invece, la facciata è scandita da semplici finestre verticali rettangolari con cornice in marmo che determinano il ritmo visivo della facciata.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: l'edificio si colloca all'interno del contesto razionalista lombardo degli anni '60 del Novecento: i materiali impiegati e il sistema costruttivo sono subordinati al criterio di funzionalità senza, tuttavia, prescindere da elementi di accurata finitura.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Gabriela Molteni, 09.04.2019

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: Matteotti_22_01-04