

SCHEDA SS24

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale e commerciale.

Denominazione: Condominio Ospitaletto.

LDC: via Ospitaletto, 19.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, terzo quarto (ca 1950).

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio e blocchi di cemento armato con rivestimento murale di intonaci e di materiali lapidei.

PIANTA: due parallelepipedi, di cui uno in elevazione, aggregati tramite corridoio con cortile e servizio.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: L'edificio si sviluppa in direzione E-W. L'ingresso, rivolto a S, è bipartito con erme neobarocche di satiri e menadi. Sono presenti, al piano terra, spazi commerciali. Gli altri livelli della facciata principale sono bipartiti verticalmente da un corpo in mattoni a vista finestrato ai cui lati si estendono simmetricamente balconi con parapetto in ferrobattuto, a volte invetriati. Su retro, lato N, è presente un ulteriore corpo di fabbrica a pianta quadrata collegato al principale da un corridoio. È, inoltre, presente, nella parte posteriore, un corpo di fabbrica di servizio adibito ad autorimessa.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

l'edificio si colloca all'interno del contesto razionalista lombardo degli anni '50 del Novecento: i materiali impiegati e il sistema costruttivo sono subordinati al criterio di funzionalità senza, tuttavia, prescindere da elementi di più esclusiva eleganza estetica, come le quattro erme neobarocche di satiri e menadi, provenienti da un contesto differente di inizio Novecento.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Sandro Soldati, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Ospitaletto\_19\_01 facciata S

Ospitaletto\_19\_02 S

Ospitaletto\_19\_03 ingresso

Ospitaletto\_19\_04 parete W

Ospitaletto\_19\_05 parete E

Ospitaletto\_19\_06 cortile interno e garage

Ospitaletto\_19\_07 negozio seminterrato