

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: Ingresso via Carlo Porta 8; isolato delimitato da via Benvenuto Cellini.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, secondo quarto.

AU DEFINIZIONE CULTURALE ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE Per la parte esterna, edificio in ottimo stato.

RS RESTAURI Plausibili interventi di manutenzione a livello dell'intonacatura e di ammodernamento di alcuni elementi della struttura architettonica.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in mattoni con rivestimento murale di intonaci; facciata principale rivestita con piastrelle; zoccolo in mattonelle di pietra.

PIANTA: quadrata con facciata principale orientata a S.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: Lo stabile presenta una struttura a due livelli, con accessi dalla strada; l'intonaco è stato tinteggiato di color rosa (in corrispondenza del piano terra la tonalità di colore è più scura) e si distingue per la caratteristica facciata principale rivestita con piastrelle di una tonalità di rosa che riprende il colore della tinteggiatura (le colonne visivamente corrispondenti alle finestre, e agli usci, hanno invece le piastrelle grigie). Gli ingressi sulla via sono rappresentati da due cancelletti con griglia in ferro dipinta di grigio chiaro che conducono alle porte d'accesso all'abitazione di colore scuro con bordo a cornice bianca. Le facciate esterne sono scandite da finestre rettangolari verticali distinte perlopiù da una cornice bianca e con tapparella; sul lato a E, il contorno delle finestre è rifinito in materiale lapideo. Al livello superiore sono presenti due balconcini, caratterizzati da parapetto a ringhiera grigia (colore che richiama quello della cancellata) impreziosita da forme romboidali, e a cui si accede tramite porta finestra, contraddistinta come gli altri infissi da bordatura bianca e tapparella. Al centro della struttura, visivamente tra le due porte d'ingresso, è presente un piccolo giardino piantumato. La struttura si qualifica, infine, per lo zoccolo in mattonelle di pietra grigio.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: l'edificio, dalla semplice struttura, risale al secondo quarto del XX secolo, con possibili ammodernamenti, e si colloca all'interno del contesto edilizio residenziale lombardo del periodo.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Gabriela Molteni, 08.09.2019

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: Porta_8_01-03.