

SCHEDA AVG3

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: via Cascina Prevosta, 10.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, primo quarto.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione precario (condizione di degrado).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci.

PIANTA: Parallelepipedo con cortile e servizio.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: L'edificio si articola su due livelli, intervallati da uno pseudo fregio diversificato per spessore rispetto all'intero perimetro. Il lato di accesso N-W presenta da destra una piccola terrazza sostenuta da archi a tutto sesto che ridimensionano lo spazio creando una finestra e una entrata di servizio. Al piano inferiore troviamo al centro l'entrata principale e ai lati due finestre uguali per forma e dimensione contornate superiormente da una serie di tegole. Al piano superiore, invece, da destra ci sono due finestre modulari, mentre l'ultima a sinistra si differenzia per forma e dimensione. Il tetto è regolare rispetto l'asse della struttura ma si interrompe in corrispondenza dell'inizio della terrazza.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE: l'edificio risale al primo quarto del XX secolo, con diversi ammodernamenti avvenuti tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. Gli elementi decorativi di sottolineatura delle finestre e degli pseudo fregi risalgono a quegli anni.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Andrea Valentina Gussoni, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Cascina_Prevosta_10_01

Cascina_Prevosta_10_02

Cascina_Prevosta_10_03

Cascina_Prevosta_10_04