

SCHEDA AVG5

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: via Cascina Prevosta, 13.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, terzo quarto.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi).

RS RESTAURI: La struttura è stata ricostruita e ampliata dopo gli anni '60 del Novecento.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci e di materiali lapidei.

PIANTA: Parallelepipedo con cortile e servizio.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: l'edificio si sviluppa sull'asse N-S, coerentemente con l'asse viario. L'ingresso all'edificio è situato sul lato W accessibile dal cortile interno. La facciata principale è rivolta a E e si articola su due livelli, secondo un sobrio razionalismo con due coppie di finestre uguali che scandiscono la facciata. L'edificio, nella parte posteriore, consta di una terrazza che crea un altro spazio abitativo. Il corpo di fabbrica di servizio esteso sul lato S assume invece la funzione di magazzino.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

l'edificio è inquadrato nel contesto architettonico di ambito milanese del periodo del cosiddetto miracolo economico italiano (1956-1969) che, accanto alla tensione verso una coerenza unitaria estetica e funzionale dell'insieme strutturale, non prescinde da forme di più esclusiva eleganza estetica.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Andrea Valentina Gussoni, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Cascina_Prevosta_13_01

Cascina_Prevosta_13_02