

SCHEDA AVG14

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio a corte ad uso residenziale.

Denominazione: Cascina Annoni.

LDC: via dei Dossi, 21.

DT CRONOLOGIA: sec. XVIII fine / sec. XIX, inizio.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci.

PIANTA: Parallelepipedo con cortile e servizio.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: l'edificio ha pianta rettangolare e si sviluppa in senso E-W. L'ingresso all'edificio si trova sul lato S, ma si accede tramite cortile interno con ingresso sul lato E, delimitato da pilastri lapidei. L'edificio si articola su due livelli e la distribuzione coerente degli elementi architettonici di base accentua il senso di modularità. Il livello superiore è arricchito dalla presenza di un balcone continuo con parapetto in ferro battuto. Si rileva, in ultimo, la presenza di un cortile su cui insiste un corpo di fabbrica di servizio.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

L'edificio risale, per la sua struttura originaria, alla fine del Settecento, ma presenta diversi rimaneggiamenti e restauri fino all'attuale ridefinizione formale appartenente alla seconda metà del Novecento.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Andrea Valentina Gussoni, 03/04/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Dei_Dossi_21_01

Dei_Dossi_21_02

Dei_Dossi_21_03

Dei_Dossi_21_04

Dei_Dossi_21_05

Dei_Dossi_21_06