

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: Ingresso principale via Fratelli Bandiera 2. Isolato delimitato da via Armando Diaz, via Cristoforo da Bollate.

DT CRONOLOGIA XX secolo, secondo quarto.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE Buona per l'esterno.

RS RESTAURI Evidenti interventi di ridipintura delle mura.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in mattoni intonacata e dipinta.

PIANTA: quadrata con corpo aggettante e box separato, facciata principale a NE.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: L'edificio presenta una semplice struttura a due livelli, caratterizzata da un'intonacatura di colore rosa tenue, con corpo di fabbrica aggettante sul lato dell'ingresso principale. La facciata a NE è scandita da finestre verticali rettangolari, con grata al livello inferiore. Il lato N dell'edificio si caratterizza per la presenza di alcune finestre cieche che, con le altre, si affacciano su un piccolo giardino; su questo lato della struttura è stato inoltre attaccato un piccolo pergolato in legno. È presente un ingresso anche sulla facciata orientata a W, ugualmente scandita dalle finestre verticali rettangolari con inferriate al primo livello. A S si colloca la struttura quadrata del box aggiunto che completa la proprietà; sulla facciata è inoltre presente un balcone immurato con ringhiera.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: la struttura originaria può risalire alla circa alla metà del Novecento e risponde al modello edilizio bollatese del periodo, con ulteriori restauri e ammodernamenti.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Gabriela Molteni, 27.03.2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: F.lli_Bandiera_2_01-03