

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale e commerciale.

Denominazione:

LDC: Ingresso via Giacomo Matteotti 8.

DT CRONOLOGIA: 1950ca.

AU DEFINIZIONE CULTURALE ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE Buona per l'esterno.

RS RESTAURI Probabili ammodernamenti e interventi di manutenzione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: edificio in mattoni intonacato e dipinto; al piano terra struttura in reticolo cementizio con zoccolo in cemento granulato.

PIANTA: quadrata con facciata principale a N.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: Lo stabile ha una struttura a tre livelli; il piano terra è occupato da un esercizio commerciale, le cui vetrine, risaltate da una cornice, affacciano su via Matteotti. Il piano terra è delimitato da una bordatura continua che corre lungo il perimetro dell'edificio e definisce il passaggio al piano superiore. La facciata, al primo e secondo piano, è scandita da quattro finestre (per ciascun livello) verticali rettangolari che si caratterizzano per una bordatura bianca che contorna però solo i lati più corti, superiore e inferiore. Al primo livello, le due finestre centrali e viceversa, al secondo piano gli infissi laterali, sono porte finestra che affacciano ognuna su balconcini con parapetto in griglia e base cementizia con peducci. Sul lato E non sono presenti finestre; sul lato W sono invece presenti degli infissi solo ad un lato della facciata. Al livello inferiore è inoltre presente una bordatura cementizia a fregio continuo che definisce lo zoccolo.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: L'edificio si colloca all'interno del contesto architettonico lombardo degli anni Cinquanta del Novecento, con riprese ed ammodernamenti; mostra una struttura semplice, sobria.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Gabriela Molteni, 09.04.2019

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: Matteotti_8_01-02