

SCHEDA AVG24

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: via Madonna in Campagna, 1 e 3; angolo con via Porra.

DT CRONOLOGIA: XIX secolo, prima metà.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci.

PIANTA: Parallelepipedo con cortile e servizio.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: l'edificio si estende in senso E-W e l'ingresso è situato sulla facciata S, tramite cortile interno. Si sviluppa su due livelli, il primo decorato con uno zoccolo inferiore in muratura, e scandito da arconi ribassati, porte e finestre. Il livello superiore rileva porte e finestre con un balcone. Sulla facciata E sono presenti tre finestre. Esiste in ingresso posteriore sul lato E. La facciata N mantiene un impianto razionalista con finestre. Nel cortine posteriore si rileva la presenza di altri corpi di fabbrica di servizio.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

la struttura è originaria di fine Settecento, utilizzata per ospitare pigionanti per l'utilizzo dei campi. Ha subito numerosi interventi di ammodernamento.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Andrea Valentina Gussoni, 03/04/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Madonna_in_Campagna_1/3_01

Madonna_in_Campagna_1/3_02

Madonna_in_Campagna_1/3_03

Madonna_in_Campagna_1/3_04

Madonna_in_Campagna_1/3_05