

SCHEDA AVG41

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: via Marmolada, 11.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, terzo quarto.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci.

PIANTA: parallelepipedo con cortile e servizio.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA:

l'edificio - con una disposizione quadrangolare, il cui ingresso è orientato a N - mostra sul prospetto principale - che si articola su due livelli la cui superficie è rivestita di intonaci di colore grigio - un andamento regolare che enfatizza il senso di modularità attraverso il rigore degli elementi architettonici di base.

Si segnala inoltre la presenza di un cortile.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

l'edificio si colloca all'interno del contesto razionalista lombardo degli anni '50 del Novecento: i materiali impiegati e il sistema costruttivo sono subordinati al criterio di funzionalità senza, tuttavia, prescindere da elementi di più esclusiva eleganza estetica.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA: inedito.

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Andrea Valentina Gussoni 10/09/19

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Marmolada_snc_01

Marmolada_snc_02