

SCHEDA AVG57

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale, commerciale.

Denominazione: Cascina Sant'Elena.

LDC: via Milano, 9.

DT CRONOLOGIA: XIX secolo, ultimo quarto.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi) per quanto riguarda gli interventi di restauro nel rispetto degli elementi della fabbrica architettonica originaria che si sono conservati.

RS RESTAURI: presenti.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in laterizio con rivestimenti di intonaci

PIANTA: parallelepipedo con cortile e servizio

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA:

L'edificio - con una pianta rettangolare, il cui ingresso è rivolto a SW - mostra sul suo prospetto anteriore - organizzato su tre livelli, la cui struttura è attualmente riverniciata di una tonalità limone crema - una composizione rigida che accentua il senso di modularità grazie alla distribuzione regolare degli elementi architettonici di base e del rivestimento strutturale in senso geometrizzante di intonaci. Si segnala la presenza di una cornice marcapiano e una cornice marcadavanzale. L'entrata all'esercizio commerciale è sormontata da archi. Una porta finestra consente l'accesso a un balcone con parapetto in ferro battuto. Si rileva inoltre la presenza di finestre a tetto. In ultimo vi è un cortile e un servizio.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

l'edificio è inquadrato in un contesto di fine Ottocento. I restauri e le importanti riprese successive, tuttavia, lasciano evidenti la struttura originaria.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA: inedito.

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Andrea Valentina Gussoni 16/09/19

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Milano_9_01

Milano_9_02