

SCHEDA SS20

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: via Monte Pasubio, 6.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, secondo quarto (ca 1920-1930).

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci.

PIANTA: Parallelepipedo con cortile e servizio.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA:

L'edificio si sviluppa in direzione N-S lungo l'asse viario con un cortile interno, accessibile da E e, sul retro, un corpo di fabbrica di servizio. La facciata principale, con ridipintura ambrata, si sviluppa su due livelli: il primo con zoccolo in cemento semilavorato e due finestre; il secondo con due finestre simmetriche a quelle sottostanti e una porta-finestra centrale che si affaccia su un balconcino con parapetto in ferro battuto.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

L'edificio si colloca all'interno del contesto architettonico lombardo degli anni '30 del Novecento, con riprese posteriori, più vicino a forme razionaliste tese alla ricerca di una coerenza unitaria estetica e funzionale dell'insieme strutturale con una stretta connessione tra forma e funzione.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Sandro Soldati, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Monte\_Pasubio\_6\_01 Facciata principale e ingresso lato E

Monte\_Pasubio\_6\_02 Cortile e garage