

SCHEDA AVG42

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: via Monterosa, 2 bis.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, terzo quarto. Ingresso principale in via XI febbraio, 17.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione discreto (necessita di interventi manutentivi).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci.

PIANTA: più parallelepipedi con cortile e servizio, e terrazzo.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA:

l'edificio - con una pianta quadrangolare che si estende in senso N-S lungo l'asse viario, il cui ingresso è rivolto a W - rivela sul prospetto frontale - che si articola su due livelli la cui superficie è attualmente ricoperta di intonaco di colore grigio con una zoccoltura ripristinata attraverso l'impiego di intonaci - un rapporto modulare rigido che rafforza il senso di modularità mediante il rigore degli spazi architettonici basilari. Si rivela la presenza di una terrazza con parapetto in materiali lapidei e laterizio, colonnata. Infine si rileva la presenza di un cortile con corpo di fabbrica utilizzato come autorimessa.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

l'edificio si colloca all'interno del contesto razionalista lombardo degli anni '50 del Novecento: i materiali impiegati e il sistema costruttivo sono subordinati al criterio di funzionalità senza, tuttavia, prescindere da elementi di più esclusiva eleganza estetica.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA: inedito.

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Andrea Valentina Gussoni 10/09/19

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Monterosa\_2bis\_01

Monterosa\_2bis\_02