

SCHEDA SS29

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: muro di cinta.

Qualificazione: muro di recinzione in laterizio.

Denominazione: Muro di recinzione della Scuola Materna Gesù Bambino.

LDC: via Ospitaletto; p.zza Beato Angelico.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, terzo quarto (ca 1950).

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con intonaci e materiali lapidei.

PIANTA: Struttura muraria parallelepipedica con altezza e larghezza prevalenti rispetto allo spessore.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA:

La struttura muraria recinge la Scuola Materna Gesù Bambino ed è costituita da laterizi di diversa epoca sovrapposti tra loro con zoccolo inferiore in cemento.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

La struttura edilizia riporta materiali in laterizio degli anni '20 del Novecento, riciclati negli anni '50.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà pubblica

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Sandro Soldati, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Ospitaletto_muro_di_cinta_01 Muro perimetrale in laterizio

Ospitaletto_muro_di_cinta_02 W

Ospitaletto_muro_di_cinta_03 W

Ospitaletto_muro_di_cinta_04 W e N