

SCHEDA AVG43

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: via Silvio Pellico, 2 e 4.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, terzo quarto.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci.

PIANTA: parallelepipedo con cortile e servizio.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA:

il complesso - con una pianta rettangolare, che si estende da E a W lungo l'asse viario, il cui ingresso è rivolto a N - presenta sul prospetto principale - che si articola su due livelli, la cui superficie è rivestita di una gradazione di color écreu per quel che concerne il civico 4, e di una gradazione di bianco fantasma per il civico 2, con zoccolatura ripristinata mediante l'uso di materiali lapidei (sul civico 2) e di intonaci (sul civico 4) - un andamento regolare che marca il senso di modularità mediante la coerenza dei termini grammaticali. Si segnalano inoltre più finestre e porte finestre che consentono l'accesso a balconi con parapetto in ferro battuto .

Infine è presente un cortile su cui insiste un corpo di fabbrica.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

l'edificio si colloca all'interno del contesto razionalista lombardo degli anni '50 del Novecento: i materiali impiegati e il sistema costruttivo sono subordinati al criterio di funzionalità senza, tuttavia, prescindere da elementi di più esclusiva eleganza estetica. L'edificio presenta consistenti rimaneggiamenti appartenenti agli anni '70.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA: inedito.

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Andrea Valentina Gussoni 10/09/19

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Pellico\_2/4\_01

Pellico\_2/4\_02