

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: Ingressi da via Evangelista Torricelli 1 e via Archimede 3.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, terzo quarto.

AU DEFINIZIONE CULTURALE ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE All'esterno, edificio in buono stato di conservazione, con interventi di ristrutturazione e ammodernamenti.

RS RESTAURI Rilevati interventi di ristrutturazione dell'edificio, a livello degli elementi e della struttura architettonica oltre che dell'intonacatura.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in mattoni intonacata e dipinta con zoccolo di lastrame e mattonelle di pietra.

PIANTA: parallelepipedo con facciata principale orientata a W; cortile con giardinetto circostante e struttura box.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: L'edificio presenta una semplice struttura a tre livelli (più seminterrato), di cui l'ultimo mansardato, e con due tetti spioventi sulla facciata principale. Sui vari lati, le facciate sono scandite da finestre verticali rettangolari definite da bordo a cornice bianca, tutte ugualmente con tapparella; al piano terra le finestre hanno le inferriate, mentre al livello più alto gli infissi sono caratterizzati da parapetto con ringhiera di ferro. Sui lati E, S, e W, in corrispondenza di diversi livelli, sono presenti dei balconi di differenti metrature con parapetto in lastre di vetro e struttura in metallo; sul lato S, la terrazza del piano mansardato è coperta dal tetto. L'immobile è stato dipinto di una tonalità di giallo chiaro; alla base, all'interno della proprietà si rileva la presenza di uno zoccolo in mattonelle di pietra, sul lato N verso l'esterno lo zoccolo è invece in lastrame di pietre grigie e marroni. Una cancellata tinteggiata di colore scuro separa il cortile, rifinito con pavimentazione ancora in lastrame di pietra, dalla strada; al giardino dello stabile si accede attraverso un cancelletto posto tra due pilastri di cemento a pareti laterali che sorreggono una tettoia spiovente di copertura. A completare la proprietà, si rileva la presenza di una struttura per box, tinteggiata di una tonalità di arancione, dipintura che interessa anche il muro che separa l'abitazione dal civico confinante a S e le colonne che delimitano il cancelletto. Il garage è così collocato sul lato S, nel giardino che circonda la casa. Si ipotizza infine la presenza di una struttura a colonna per ascensore.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: l'edificio si colloca all'interno del contesto architettonico residenziale lombardo del terzo quarto del XX secolo (verosimili ammodernamenti).

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Gabriela Molteni, 29.08.2019

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: Torricelli_1_01-06.