

SCHEDA AVG22

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: viale Lombardia, 43.

DT CRONOLOGIA: sec. XIX fine - sec. XX inizio.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci e ceramico.

PIANTA: Tre parallelepipedi, due di servizio, la cui aggregazione assume una disposizione a ferro di cavallo con cortile.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA:

la struttura si compone di tre corpi di fabbrica, il principale si estende lungo l'arco E-W. Gli altri due sono posizionati con orientamento N-S, più recenti.

Sul lato interno del corpo di fabbrica principale è presente un balcone colonnato e sotto un loggiato. L'edificio principale, a pianta rettangolare, si articola su tre livelli scanditi da finestre a ritmo simmetrico, sei finestre per piano. Ogni livello è scandito da un fregio scanalato sulla facciata principale E e liscio sulle facciate laterali.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE: la struttura originaria risale all'ultimo quarto del XIX secolo, con interventi significativi appartenenti al primo quarto del XX secolo. Probabilmente, alcuni degli interventi sono stati l'ampliamento in verticale della struttura e una razionalizzazione delle finestre.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Andrea Valentina Gussoni, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Lombardia_43_01

Lombardia_43_02