

SCHEDA SS7

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: vicolo C. Battisti, 12.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, terzo quarto (ca 1950).

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci e di materiali metallici.

PIANTA: Parallelepipedo con cortile e servizio.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA:

L'edificio si sviluppa in direzione E-W ed è parte di un più ampio complesso architettonico che comprende, inoltre, i civici 8 e 10. A N un cancello in metallo, con a lato un corpo di fabbrica di servizio adibito ad autorimessa, permette l'accesso al cortile interno e all'ingresso principale. La facciata si articola su due livelli: il primo presenta, posti sotto una tettoia in laterizio, la porta di entrata e una finestra quadrata; il secondo una finestrella e una porta finestra che si affacciano su un balcone continuo con parapetto in metallo

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

l'edificio rientra in una tipologia formale di primo Novecento, con riprese posteriori, caratterizzata, in larga parte, dal perfezionamento di sistemi costruttivi e calcolo progettuale improntati a principi di concretezza e funzionalità. Si manifesta, in tal modo, un'evidente riduzione degli elementi architettonici e l'adozione di superfici piane, nonché una semplificazione volumetrica in senso modulare.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Sandro Soldati, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Battisti_vic_12_01 lato N ingresso

Battisti_vic_12_02 corpo di fabbrica principale e corridoio di accesso N

Battisti_vic_12_03 lato S.