

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio a corte.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: Ingresso vicolo Camillo Benso Cavour 5.

DT CRONOLOGIA: XIX secolo (fine).

AU DEFINIZIONE CULTURALE ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE Buona per l'esterno, con ristrutturazioni.

RS RESTAURI Interventi di ammodernamento e manutenzione riscontrabili nell'intonacatura e a livello degli innesti architettonici.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in mattoni intonacata e dipinta, con zoccolo in mattonelle di pietra.

PIANTA: parallelepipedo con facciata principale a NW.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: Si tratta di un edificio a due livelli, la cui facciata a N che dà su vicolo Camillo Benso Conte di Cavour è tinteggiata di bianco; il retro dell'edificio è rivolto invece verso la corte interna. La facciata che si mostra sulla strada si caratterizza per la presenza, al piano terra, di una finestra verticale rettangolare con inferriate posta di fianco alla porta d'ingresso; al piano superiore si trovano invece due porte finestra con persiane, il cui affaccio è stato protetto con una griglia parapetto in ferro.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: l'edificio risponde al modello edilizio di ambito lombardo di fine Ottocento, con riprese posteriori.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Gabriela Molteni, 11.04.2019

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: Cavour_vic_5_01-02