

SCHEDA SS1

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: via C. Battisti, 6 e 7.

DT CRONOLOGIA: XIX, ultimo quarto.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione discreto (necessita di interventi manutentivi).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci e di materiali lapidei.

PIANTA: Parallelepipedo con cortile.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA:

L'edificio - con una configurazione a pianta rettangolare che si estende lungo l'asse viario in direzione N-S, il cui ingresso è rivolto a W - mostra sul prospetto anteriore - che si articola su due livelli, la cui superficie è attualmente rivestita nel livello inferiore di materiali lapidei, che nascondono la zoccolatura, e riverniciata in quello superiore di una gradazione ambrata - un andamento che accentua il senso di modularità mediante la distribuzione rigorosa dei termini grammaticali architettonici di base. Si distingue il portone d'accesso al cortile retrostante, situato sul lato sinistro della facciata privo di corniciatura ed altri elementi decorativi.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

l'edificio rientra in una tipologia formale di fine Ottocento, con riprese posteriori, caratterizzata, in larga parte, dal perfezionamento di sistemi costruttivi e calcolo progettuale improntati a principi di concretezza e funzionalità. Si manifesta, in tal modo, un'evidente riduzione degli elementi architettonici e l'adozione di superfici piane, nonché una semplificazione volumetrica in senso modulare.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Sandro Soldati, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Battisti_6/7_01 Retro lato E

Battisti_6/7_02 Facciata ingresso lato W

Battisti_6/7_03 Facciata W