

SCHEDA AVG6

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: via Cascina Prevosta, 13a e 14.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, primo quarto.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi).

RS RESTAURI: La struttura è stata ricostruita e ampliata dopo gli anni '60 del Novecento.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci.

PIANTA: Due parallelepipedi con andamento rettilineo con cortile e servizio.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: l'edificio presenta pianta irregolare e si articola in un corpo abitativo principale, una terrazza adiacente e un secondo corpo di fabbrica in direzione N-S. Sono presenti due ingressi, rispettivamente dei due civici, uno sul lato N (civico 13a) e uno sul lato S (civico 14). L'intera struttura si articola su due livelli. Si rileva la presenza di un balcone con parapetto in materiali metallici, accessibile tramite una porta-finestra. L'andamento delle finestre e degli elementi architettonici di base enfatizzano il senso della modularità. Sono inoltre presenti finestre sopratetto. In ultimo vi è un cortile su cui si affaccia un corpo di fabbrica di servizio.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE: l'edificio è attestato prima del 1960. primo '900 con pezzi più antichi (lesena centrale non ad asse di spigolo). Ci sono corpi di fabbrica più antichi messi insieme. Probabilmente l'impianto strutturale risale a periodi precedenti, ma gli ammodernamenti e le ristrutturazioni hanno reso la struttura anonima dal punto di vista di una datazione attendibile.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Andrea Valentina Gussoni, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Cascina_Prevosta_13a-14_01

Cascina_Prevosta_13a-14_02

Cascina_Prevosta_13a-14_03