

SCHEDA AVG9

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: via Cascina Prevosta, 18.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, terzo quarto su preesistenze.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci.

PIANTA: Parallelepipedo con cortile.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: l'edificio si sviluppa in senso N-S secondo una pianta rettangolare. L'ingresso è posizionato sulla facciata S con accesso tramite un cortile interno. La porta di ingresso è sormontata da un piccolo tettuccio a capanna. Accanto una seconda porta-finestra più grande. Il secondo livello, che corrisponde al livello di camminamento della strada, sulla facciata S presenta una sola finestra con balcone aggettante.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE: la determinazione della datazione esatta presenta delle difficoltà dal momento che è possibile un impianto antico, rimodernato e ampliato. Questo rende irriconoscibile la struttura originaria. La struttura è stata ricostruita e ampliata dopo gli anni '60 del Novecento.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Andrea Valentina Gussoni, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Cascina_Prevosta_18_01

Cascina_Prevosta_18_02

Cascina_Prevosta_18_03