

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio a corte.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: Ingresso vicolo Camillo Benso Cavour 7/9/11.

DT CRONOLOGIA: XIX secolo (fine).

AU DEFINIZIONE CULTURALE ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE Buona per l'esterno, con riqualificazioni.

RS RESTAURI Interventi di ammodernamento e manutenzione riscontrabili nell'intonacatura e a livello di innesti architettonici.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in mattoni intonacata e dipinta; con zoccolo in mattonelle di pietra sul lato N.

PIANTA: parallelepipedo con facciata principale a N; lato S sulla corte interna.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: Si tratta di un edificio a due livelli, strutturalmente suddiviso. La facciata a N che dà su vicolo Camillo Benso Conte di Cavour, presenta due ingressi differenti e speculari al civico 7 e al civico 9: in corrispondenza del primo, lo stabile è tinteggiato di giallo, mentre al secondo il colore che si distingue è il bianco. Entrambe le case, al primo livello si caratterizzano per la presenza di due finestre verticali rettangolari con persiane, incorniciate da una bordatura in pietra al 7 e solo con davanzale marmoreo al numero successivo; al piano terra l'unica finestra che si affianca alla porta è, in entrambi i casi, con inferriata, sebbene queste presentino due stili differenti. In fondo, al civico 11, si trova un edificio che fa d'angolo e si caratterizza, come i precedenti, per la presenza di finestre verticali rettangolari, con inferriata al piano terra; completa tale struttura il balcone a livello sottotetto sul lato W. Sopra la porta d'ingresso dei civici 7 e 11, è inoltre presente una tettoia. Da segnalare è il pezzo di muro antico con arco d'ingresso alla "Cort di Mòron" che s'appoggia alla facciata dell'edificio prima di svoltare l'angolo. Invece, sul retro dell'edificio, da questa parte tinteggiato di bianco, rivolta verso il cortile interno si trova una struttura a portico scandita da due colonne centrali terra cielo che suddividono visivamente la facciata della struttura in tre parti. Ad entrambi i livelli sono presenti, con ammodernamenti, delle porte finestra che, al piano superiore, si affacciano su un ballatoio in legno a cui si accede dal piano terra attraverso una scala esterna; s'intuisce anche la presenza di un sottotetto. Da segnalare è il pozzo in mattoni a vista che campeggia davanti all'edificio a fianco di una colonna.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: l'edificio si colloca all'interno del contesto architettonico lombardo di fine '800, con riprese successive.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Gabriela Molteni, 11.04.2019

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: Cavour_vic_7/9/11_01-03