

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: Ingresso da via Benvenuto Cellini 9.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, terzo quarto.

AU DEFINIZIONE CULTURALE ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE Per l'esterno, edificio in più che buono stato di conservazione.

RS RESTAURI Possibili intervento di ammodernamento di alcuni elementi architettonici, inoltre probabili interventi di manutenzione a livello dell'intonacatura e della struttura esterna.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in mattoni intonacata e rivestita con piastrelle; zoccolo di mattonelle in pietra.

PIANTA: parallelepipedo con facciata principale orientata a E.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: Lo stabile presenta una struttura a due livelli, con doppio accesso dalla strada (uno carraio e l'altro pedonale). L'ingresso carraio è rappresentato da un cancello a due battenti con ringhiera in ferro tintecciata di bianco; l'ingresso pedonale, anch'esso con griglia di ferro di colore bianco, si colloca invece al centro di due colonnine in cemento. La palazzina si caratterizza per un rivestimento a piastrelle rettangolari orizzontali, a richiamare forma e colore del mattone. La facciata principale è scandita da quattro porte finestra distinte da tapparella e bordo a cornice bianchi, che danno accesso ciascuna ad un balconcino; tali terrazzini sono caratterizzati da un parapetto a griglia di ferro, dipinta ancora una volta di bianco a richiamare la ringhiera perimetrale. Le quattro finestre rispettivamente collocate a due per ciascun livello, vengono separate in verticale al centro della facciata da una vetrata (corrispondente ad un ipotetico vano scala), che si colloca in linea sopra il portone d'ingresso, il quale è coperto da una tettoia di vetro. Sulle facciate degli opposti lati corti (a N e S) sono presenti quattro finestre per ciascun lato, contraddistinte da una semplice struttura rettangolare verticale. Il perimetro dell'edificio su via Cellini è delimitato da una ringhiera di ferro dipinta appunto di bianco, ubicata sopra un muretto cementizio. L'edificio si qualifica, infine, per uno zoccolo grigio in mattonelle di pietra che ne caratterizza la base.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: la palazzina risponde al modello edilizio residenziale di ambito lombardo del terzo quarto del XX secolo, con verosimili riprese successive.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Gabriela Molteni, 02.09.2019

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: Cellini_9_01-04