

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: Ingresso via Cristoforo da Bollate 1/3/5/7. Isolato delimitato da via Fratellanza.

DT CRONOLOGIA: 1920/1930ca.

AU DEFINIZIONE CULTURALE ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE Buona per l'esterno; alcuni segni e graffiti sulla facciata.

RS RESTAURI Ammodernamenti e manutenzione esterna.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in mattoni intonacata e dipinta con zoccolo.

PIANTA: parallelepipedo con facciata principale a S; giardino sul retro.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: Si tratta di due edifici attigui di altezza differente a cui corrispondono ingressi diversi (due accessi ai civici 1/3 e altrettanti ai civici 5/7). La struttura più alta si sviluppa su tre livelli, l'edificio accanto, più basso, è invece a due piani. Se gli ingressi sono rivolti a S, sul retro lo stabile si affaccia a N sul giardino. Le facciate di entrambi gli edifici, sui lati S, N e W, sono scandite da finestre verticali rettangolari con cornice e capitello in cemento decorativi (sul retro sono presenti, invece, anche finestre senza cornice). Per tutti e due gli stabili, al secondo livello, sulla facciata principale, il ritmo è scandito dalla presenza di due balconcini laterali e due finestre centrali; i parapetti dei balconcini sono in cemento, impreziositi da dettagli decorativi. Le finestre della facciata principale dell'edificio ai civici 5/7 hanno le inferriate, come i due infissi al piano terra dello stabile accanto; singolare è il fatto che tutte le griglie presentino stili differenti. Le porte d'accesso sulla strada sono ugualmente incorniciate e riprendono lo schema di decorazione già visto sulle finestre. Al piano terra l'intonaco è rivestito di lastre in cemento e completa la rifinitura dello stabile uno zoccolo in cemento. Sul lato E si segnala: al primo livello la presenza di elementi decorativi e di un frammento di fregio decorativo e, in alto, di una bifora con balconcino.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: La villa risale ai primi decenni del '900, la struttura ha un impianto di matrice neo-liberty che si mescola a richiami neo-classiceggianti.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Gabriela Molteni, 09.04.2019

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: Cristoforo\_da\_Bollate\_5/7\_01-05