

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: Ingresso via Fratelli Bandiera 3. Isolato delimitato da vicolo Fratelli Bandiera.

DT CRONOLOGIA: 1950ca.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE Per l'esterno, edificio in più che buono stato di conservazione.

RS RESTAURI Evidente ridipintura delle mura e realizzazione dell'ascensore interno.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in mattoni intonacata e dipinta con zoccolo.

PIANTA: quadrata con facciata principale a SW.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: L'edificio è caratterizzato da una semplice struttura a tre livelli, ridipinta con una tonalità di giallo tenue. Al primo livello le facciate sono scandite da finestre verticali rettangolari con griglia; al secondo e terzo piano si trovano invece una finestra affiancata ad una porta finestra che affaccia su un balconcino con ringhiera (all'ultimo livello entrambe sono di altezza inferiore). Tutte le finestre sono incorniciate e caratterizzate da persiane tinteggiate di verde. In particolare, la facciata a S è caratterizzata, al secondo e terzo piano, da due oblò incorniciati e si affaccia su uno spazio esterno di proprietà all'interno del quale è stato collocato un pergolato a probabile uso box. Alla base dell'edificio è presente un fregio che delimita uno zoccolo grigio.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: La villa risale alla metà del Novecento circa; ripresa ed ammodernata, è costruita in stile eclettico, con un impianto sobrio di matrice neoliberty che si mescola a richiami neoclassiceggianti.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Gabriela Molteni, 27.03.2019

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: F.lli\_Bandiera\_3\_01-03