

SCHEDA AVG19

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: via La Cava, 1 e 3.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, metà.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione precario (condizione di degrado).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci.

PIANTA: Parallelepipedo con cortile e servizio.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA:

l'edificio si estende sull'asse E-W, secondo l'asse viario. L'ingresso è situato sul lato S in corrispondenza della facciata principale. A destra si rileva la presenza di una torretta che si innalza coerentemente con l'altezza dell'intero spazio abitativo. La struttura si estende su tre livelli: il primo con finestre e porte di accesso; il secondo è delimitato da un balcone e vengono ripresi i motivi di apertura del piano inferiore; il terzo livello è visibile dai lucernari. La facciata nord è costituita da una sola porta-finestra per livello, ma sul secondo troviamo un piccolo balcone. Sul lato W è presente un secondo ingresso, e la facciata è liscia con due coppie di finestre. Qui si rileva la presenza di un cortile in cui ci sono due corpi di fabbrica di servizio.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE: struttura degli anni cinquanta, molto probabilmente eretta, in modo estemporaneo, con materiali di riuso dalle abitazioni milanesi demolite dalla guerra o nell'immediato dopoguerra; e poi completata in modo altrettanto anodino.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Andrea Valentina Gussoni, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

La\_Cava\_1/3\_01

La\_Cava\_1/3\_02

La\_Cava\_1/3\_03