

SCHEDA AVG21

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale e agricolo.

Denominazione: Azienda agricola Furla.

LDC: viale Lombardia, 37.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, secondo quarto (1935-1936).

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci.

PIANTA: Parallelepipedo con cortile e servizio.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA:

l'edificio presenta una piante rettangolare e si estende secondo l'asse N-S.

L'ingresso principale è situato sulla facciata S e la struttura si articola su tre livelli, visibili dalla facciata principale E. il primo livello risponde al piano probabilmente interrato, evidente dalle due piccole finestre inserite nello zoccolo in muratura. Il secondo livello è delimitato da una coppia di finestre simmetriche con decori in stucchi raffiguranti uno stemma. Il terzo livello presenta invece due finestre asimmetriche e differenziate per dimensione. Nel cortile si rileva la presenza di quattro corpi di fabbrica di servizio con funzioni diverse, e un grande corpo di fabbrica con funzione lavorativa-aziendale. Il corpo di fabbrica più rilevante tra questi è quello sviluppato secondo l'asse N-S in mattoni, che oggi assume funzione di garage ma la struttura è più antica, probabilmente coeva con la struttura abitativa principale.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE: l'edificio risale al secondo quarto del XX secolo con successivi ammodernamenti e ampliamenti.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Andrea Valentina Gussoni, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Lombardia_37_01

Lombardia_37_02

Lombardia_37_03