

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: Ingressi via Madonna 49, 51.

DT CRONOLOGIA: XX secolo (metà).

AU DEFINIZIONE CULTURALE ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE Per l'esterno, edificio in più che buono stato di conservazione, con restauri.

RS RESTAURI Verosimili ristrutturazioni; possibili interventi di manutenzione a livello dell'intonacatura e di vari elementi architettonici esterni.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in mattoni intonacata e dipinta, in parte con zoccolo.

PIANTA: rettangolare (parallelepipedo con parte aggettante annessa); facciata principale orientata a W.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: Lo stabile presenta una struttura ad un solo livello, con accesso dalla strada; si distingue per la tinteggiatura di due tonalità di rosso (color terra), in sintonia con taluni edifici bollatesi circostanti, del periodo. Si tratta infatti di un edificio unitario, nonostante appaia visivamente distinto in due porzioni. Al civico 51, l'ingresso sulla via è rappresentato da un cancelletto in griglia marrone con corona decorativa a riccioli; tale struttura è delimitata da due colonnine in cemento, tinteggiate, che proseguono e interrompono la cancellata di recinzione, analogamente caratterizzata da ringhiera decorata con motivo a riccioli. Particolari sono le piccole statue di leone poste a capitello sulle colonnine del cancelletto. Al civico 49, è inoltre presente un cancello carraio tinteggiato di grigio e, come la cancellata, arricchito da una decorazione a riccioli. La facciata esterna visibile da via Madonna è scandita da finestre rettangolari verticali a due ante, distinte perlopiù da una cornice con davanzale bianchi; gli infissi sono poi caratterizzati da tapparella o persiane marroni. Sui lati N e S non sono presenti finestre. L'edificio ha una struttura a rettangolo circondato da giardino; la porta d'ingresso in legno, al civico 51, si trova sotto un portico rialzato, delimitato da griglia parapetto, che si affaccia sul cortile antistante. La struttura si qualifica, infine, per lo zoccolo in cemento granulato che s'intravede alla base dell'edificio.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: si presume che la struttura risalga agli anni '50 del Novecento, con evidenti riprese o ammodernamenti.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Gabriela Molteni, 19.10.2019

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: Madonna_49/51_01-04.