

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio a corte.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale e commerciale.

Denominazione:

LDC: Ingresso esercizi da via Madonna Speranza 9/11. Accesso alla "Cort del Vestee o dei Sanvito". Isolato delimitato da Vicolo Doniselli.

DT CRONOLOGIA: sec. XIX, fine - sec. XX, inizio.

AU DEFINIZIONE CULTURALE ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE Buona per l'esterno, con ammodernamenti. Presenza di alcuni graffiti sul lato W e sulla facciata del civico 11.

RS RESTAURI Interventi di riqualificazione e manutenzione riscontrabili nella ridipintura delle mura e a livello di alcuni elementi architettonici.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in mattoni intonacata e dipinta, con zoccolo in lastre di pietra.

PIANTA: disposizione a L con facciata principale a N; lato S rivolto verso la corte.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: L'edificio si sviluppa su tre livelli; al pian terreno gli spazi sono occupati da esercizi commerciali, le cui vetrine e finestre, incorniciate da un bordo di contorno in pietra, affacciano sulla strada. L'edificio risulta visivamente suddiviso in due porzioni: una parte è infatti tinteggiata di arancione e l'altra è invece verniciata d'una tonalità di giallo. La facciata principale a N è scandita, ai livelli superiori, da una serie di finestre verticali rettangolari con persiane, marroni sulla parte dello stabile arancione, e azzurre sulla porzione d'edificio che fa d'angolo con vicolo Doniselli. Questa parte dello stabile si caratterizza inoltre per un bordo a fregio continuo che delimita il livello inferiore e segue il perimetro esterno dell'edificio. Sul lato W, la facciata che dà sul vicolo è caratterizzata dalla presenza di sei finestre (due per ciascun livello) di cui quattro cieche (due al piano terra e una per ciascuno dei due livelli superiori). A N in corrispondenza del limite tra le due porzioni, è presente un portico quadrato d'accesso alla corte interna "Cort del Vestee o dei Sanvito", con cancello di ferro; ai due lati opposti dell'intradosso sono presenti due strutture ad arco in mattoni, probabili resti di elementi architettonici antichi. Il lato S è quindi rivolto verso il cortile interno e si caratterizza per la presenza di due balconate che, ai livelli superiori, percorrono quasi l'intera facciata.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: L'edificio risale alla seconda metà dell'Ottocento, si caratterizza per l'impianto sobrio, collocandosi all'interno del contesto architettonico residenziale lombardo del periodo.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Gabriela Molteni, 11.04.2019

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: Madonna\_Speranza\_9/11\_01-04