

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale e commerciale.

Denominazione:

LDC: Ingresso esercizi via Giacomo Matteotti 2bis/4/6.

DT CRONOLOGIA: XX secolo (1930ca.).

AU DEFINIZIONE CULTURALE ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE Discreta per l'esterno; parte di muro scrostata, rovinata.

RS RESTAURI Probabili interventi di manutenzione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: edificio in mattoni intonacato e in parte dipinto; al piano terra struttura in reticolo cementizio con zoccolo in cemento granulato.

PIANTA: edificio con disposizione a L con facciata principale a N.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: Si tratta di un edificio a tre livelli; al piano terra sono presenti esercizi commerciali le cui vetrine affacciano sulla via Matteotti. Tali vetrine sono ugualmente caratterizzate da una cornice cementizia con stemma di raccordo sommitale. Il piano terra è delimitato da una bordatura decorativa continua lungo la facciata che segna il passaggio ai livelli superiori. Al secondo e terzo piano, la facciata principale è scandita da cinque finestre verticali rettangolari; in corrispondenza delle sei finestre centrali (incorniciate con bordatura in cemento), l'intonaco ad oggi in parte scrostato, era stato dipinto di una tonalità di giallo. Qui alla base delle finestre del primo livello, è inoltre presente una sottile fascia cementizia che disegna un bordo a fregio continuo lungo questa parte centrale della facciata. Ai due livelli superiori, ai quattro angoli dell'edificio, una parte d'intonaco è stato ricoperta di lunghe lastre rettangolari di cemento da cui spiccano, per ogni livello, due finestre (una per ogni lato dell'angolo) impreziosite da cornici cementizie decorative; al primo livello tali finestre sono inginocchiate. La facciata ad E, intonacata e dipinta, è parimenti scandita dalle finestre verticali rettangolari già proposte sul lato principale; mentre sul lato W, sull'intonaco giallo rovinato e scrostato, campeggiano a ciascun livello tre finestre centrali cieche.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: L'edificio risale circa agli anni Trenta del Novecento, mostra una struttura eclettica: il sobrio impianto esterno mescola richiami classicheggianti a taluni riferimenti neoliberty.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Gabriela Molteni, 09.04.2019

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: Matteotti_2bis/4/6_01-06