

SCHEDA SS15

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale e commerciale.

Denominazione:

LDC: via Monte Grappa, 7.

DT CRONOLOGIA: XIX secolo, ultimo quarto / XX secolo, inizio.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione precario (condizione di degrado).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci e di materiali lapidei.

PIANTA: Parallelepipedo con cortile e servizio.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA:

L'edificio si sviluppa in direzione E-W lungo l'asse viario con un cortile interno accessibile da N e un corpo di fabbrica di servizio con pianta a L. La facciata principale, color pesca-arancio, si sviluppa su due livelli: il primo con uno zoccolo in pietra di recente realizzazione, finestre con ritmo regolare e l'accesso ad un esercizio commerciale; il secondo con il susseguirsi simmetrico di altre finestre. Il corpo di fabbrica di servizio, in cemento e mattoni è impiegato come magazzino e autorimessa.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

L'edificio rientra in una tipologia formale di fine Ottocento, con riprese posteriori, caratterizzata, in larga parte, dal perfezionamento di sistemi costruttivi e calcolo progettuale improntati a principi di concretezza e funzionalità. Si manifesta, in tal modo, un'evidente riduzione degli elementi architettonici e l'adozione di superfici piane, nonché una semplificazione volumetrica in senso modulare.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Sandro Soldati, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Monte\_Grappa\_7\_01 Facciata lato N e ingresso

Monte\_Grappa\_7\_02 Lato W

Monte\_Grappa\_7\_03 Cortile con corpo di fabbrica di servizio, facciata N

Monte\_Grappa\_7\_04 Lato corpo di fabbrica dal cortile W