

SCHEDA SS16

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: muro di cinta.

Qualificazione: muro di recinzione in laterizio e sasso.

Denominazione: Muro di recinzione della Corte del Tabaccaio.

LDC: via Monte Grappa.

DT CRONOLOGIA: materiali romani e alto-medioevali riutilizzati nel XIX secolo.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione precario (condizione di degrado).

RS RESTAURI: Non sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio e sassi.

PIANTA: struttura muraria parallelepipeda con altezza e larghezza prevalenti rispetto allo spessore

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: La struttura muraria è costituita da laterizi e sassi di diversa epoca sovrapposti tra loro e si sviluppa in direzione N-S lungo l'asse viario.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

il muro di cinta ingloba materiali romani e medioevali di riuso con elementi ottocenteschi, visibili, ad esempio, con l'impiego del mattoncino corto novarese

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà pubblica

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Sandro Soldati, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Monte\_Grappa\_muro\_di\_cinta\_01