

SCHEDA SS17

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: muro di cinta.

Qualificazione: muro di recinzione in laterizio e sasso.

Denominazione:

LDC: vicolo Monte Grappa.

DT CRONOLOGIA: materiali romani e alto-medioevali riutilizzati nel XVIII secolo, secondo quarto.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio e sassi.

PIANTA: struttura muraria parallelepipedica con altezza e larghezza prevalenti rispetto allo spessore

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA:

La struttura muraria è costituita da laterizi e sassi di diversa epoca sovrapposti tra loro e si sviluppa in direzione N-S lungo l'asse viario.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

materiali romani e alto-medioevali riutilizzati nel XVIII secolo, secondo quarto.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà pubblica

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Sandro Soldati, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Monte_Grappa_vic_muro_di_cinta_01

Monte_Grappa_vic_muro_di_cinta_02