

SCHEDA SS19

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: via Monte Pasubio, 4.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, secondo quarto (ca 1930).

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci e di materiali lapidei.

PIANTA: Parallelepipedo con cortile e servizio.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: L'edificio si sviluppa in direzione N-S lungo l'asse viario con un cortile interno, accessibile da E e, all'interno, un corpo di fabbrica di servizio. Il prospetto E, color maggese, si sviluppa su due livelli: il primo con zoccolo inferiore in pietra di recente realizzazione con contorno intonacato che, inoltre, tramite righe verticali e orizzontali, scandisce la facciata in sei parti, una finestrella e due finestre di eguali dimensioni; il secondo con tre finestre simmetriche a quelle sottostanti, di cui una murata. Il prospetto W presenta, al secondo livello, un balcone con parapetto in ferro battuto.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

l'edificio si colloca all'interno del contesto architettonico lombardo degli anni '30 del Novecento, con riprese posteriori, più vicino a forme razionaliste tese alla ricerca di una coerenza unitaria estetica e funzionale dell'insieme strutturale con una stretta connessione tra forma e funzione.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Sandro Soldati, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Monte\_Pasubio\_4\_01 Facciata lato E ingresso

Monte\_Pasubio\_4\_02 Cortile interno e giardino

Monte\_Pasubio\_4\_03 Garage facciata S.

Monte\_Pasubio\_4\_04 Facciata edificio principale S e balcone di scorcio.