

SCHEDA SS21

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: via Monte Pasubio, 7.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, secondo quarto (ca 1930).

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi)

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci.

PIANTA: Parallelepipedo con cortile e servizio.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA:

L'edificio si sviluppa in direzione N-S lungo l'asse viario con cortile, accessibile da W, e tre corpi di fabbrica di servizio, connessi tra loro tramite un portico vetrato. La facciata principale, color pesca-giallo, si sviluppa su due livelli: il primo con zoccolo in cemento semilavorato e due finestre corniciate; il secondo con due ulteriori finestre poste simmetricamente rispetto a quelle sottostanti. Il prospetto E, sul secondo livello, include un balcone con parapetto in ferro battuto.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

L'edificio si colloca all'interno del contesto architettonico lombardo degli anni '30 del Novecento, con riprese posteriori, più vicino a forme razionaliste tese alla ricerca di una coerenza unitaria estetica e funzionale dell'insieme strutturale con una stretta connessione tra forma e funzione.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Sandro Soldati, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Monte\_Pasubio\_7\_01 Ingresso e facciata W finestrata e facciata non finestrata a S

Monte\_Pasubio\_7\_02 Facciata N e balcone E, portico e corpo di fabbrica di servizio NS

Monte\_Pasubio\_7\_03 Cortile con corpo di fabbrica NS

Monte\_Pasubio\_7\_04 Cortile e altro corpo di fabbrica EW