

SCHEDA SS22

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso pubblico.

Denominazione: Scuola Materna Gesù Bambino.

LDC: p.zza Beato Angelico, via Ospitaletto, 1.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, terzo quarto (dal 1955).

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: stato di conservazione buono (necessita di limitati interventi manutentivi).

RS RESTAURI: Sono presenti interventi moderni di ristrutturazione.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: Struttura in laterizio con rivestimento murale di intonaci.

PIANTA: Tre parallelepipedi la cui aggregazione assume una disposizione a ferro di cavallo con due cortili.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA:

Il primo corpo di fabbrica del complesso architettonico si sviluppa lungo l'asse E-W con un ingresso a S lungo l'asse viario. La facciata principale, color arancio bruciato, si sviluppa su due livelli entrambi scanditi da finestre e presenta uno zoccolo inferiore in cemento. Sul lato NW è presente un ascensore esterno di recente realizzazione. Il secondo corpo di fabbrica si sviluppa in direzione N-S, con l'ingresso principale rivolto a W in p.zza Beato Angelico. La facciata principale, su un solo livello, alterna una ridipintura bianca a una celadon che sottolinea gli elementi architettonici. Un portico esterno in ferro battuto è disposto a L ed accompagna all'ultimo corpo di fabbrica. Questo si sviluppa su due livelli, il prospetto S si affaccia sul cortile con finestre dal ritmo regolare.

NSC NOTIZIE STORICO-CRITICHE:

L'edificio viene eretto come Scuola dal 1955 e inaugurato nel 1957; interessante il perdurare di un linguaggio razionalista ancora ispirato agli anni Trenta, recuperato in termini di funzionalismo.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà pubblica. Vincolata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO=

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI:

CM COMPILAZIONE

Sandro Soldati, 18/02/2019.

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE:

Ospitaletto_1_01 Lato E retro

Ospitaletto_1_02 Facciata S via Ospitaletto

Ospitaletto_1_03 Ingresso lato S

Ospitaletto_1_04 Muro perimetrale in laterizio

Ospitaletto_1_05 Facciata W

Ospitaletto_1_06 Ingresso W

Ospitaletto_1_07 Ascensore W

Ospitaletto_1_08 Portico ferro battuto W, e N di scorcio.