

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio a corte.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: Ingresso via Papa Leone XIII 11bis.

DT CRONOLOGIA: XIX secolo (fine).

AU DEFINIZIONE CULTURALE ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE Buona per l'esterno, con riqualificazioni.

RS RESTAURI Manutenzione continua riscontrabile nell'intonacatura e a livello degli innesti architettonici.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in mattoni intonacata e dipinta con zoccolo.

PIANTA: parallelepipedo con facciata principale a W.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: L'edificio presenta una struttura a tre livelli ed è stato tinteggiato di arancione. Il lato N affaccia sulla corte interna, mentre la facciata principale a W è rivolta verso la strada. Al piano terra, si trovano la porta d'ingresso in legno e, a fianco, una finestra verticale rettangolare con inferriata. Ai due livelli superiori, la facciata è scandita da quattro finestre (due per ciascun piano) con persiane in legno e, all'ultimo livello, protette da parapetto a ringhiera. Tutte le finestre sono caratterizzate da davanzali in pietra.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: l'edificio risale alla fine del XIX secolo, con successivi riprese ed ammodernamenti.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Gabriela Molteni, 10.04.2019

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: Papa_Leone_XIII_11bis_01