

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: Ingresso via Piemonte 3; isolato delimitato da via Po.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, secondo quarto.

AU DEFINIZIONE CULTURALE ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE Per l'esterno, edificio in stato precario di conservazione.

RS RESTAURI Necessario intervento di ristrutturazione e manutenzione dell'edificio sia a livello dell'intonacatura sia degli elementi architettonici esterni.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in mattoni intonacata e dipinta.

PIANTA: quadrata con corpo aggettante sul lato NE; facciata principale orientata a SE.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: Lo stabile presenta una struttura a due livelli, con accessi dalla strada; si distingue per la tinteggiatura di una tonalità di rosso, in discreto stato generale di conservazione vista la scoloritura. Si intuisce la presenza di un piano interrato poiché, in corrispondenza di tale livello, sono presenti degli infissi vetrati rettangolari orizzontali con griglia. Gli ingressi su via Piemonte sono rappresentati da un cancello con grata in ferro, attraverso cui si scende al box interrato e da un cancelletto che conduce ad una delle brevi scalinate che precedono le due porte d'ingresso in legno, una sul lato E e l'altra ad W (da questa parte l'ingresso s'inserisce sotto un piccolo portico). Sul lato rivolto verso via Po è inoltre presente una struttura a box, la cui saracinesca si apre direttamente sulla strada. A livello di tutti gli elementi architettonici esterni è auspicabile un intervento di restaurazione ovvero manutenzione. La facciata principale (analogamente alle altre non direttamente osservabili dalla via) è scandita da finestre, in questo caso due quadrate laterali con al centro una più stretta rettangolare, verticali, ugualmente distinte da una cornice in materiale lapideo e tapparella bianca. Sui lati fronte strada (verso via Piemonte e via Po), antistante l'edificio è presente un pezzo di giardino.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: l'edificio risale al secondo quarto del XX secolo; la struttura è sobria e necessita di attuale ripresa o ammodernamento.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Gabriela Molteni, 29.08.2019

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: Piemonte\_3\_01-07.