

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: Ingresso via Schiapparelli 24.

DT CRONOLOGIA: XX secolo, terzo quarto.

AU DEFINIZIONE CULTURALE ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE Per la parte esterna, edificio in buono stato di conservazione.

RS RESTAURI Possibile intervento di manutenzione a livello dell'intonacatura e degli elementi della struttura architettonica esterna.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in mattoni con rivestimento murale di intonaci; zoccolo in lastrame.

PIANTA: parallelepipedo con facciata principale orientata a S.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: Si tratta di una palazzina che presenta una struttura a tre livelli fuori terra (e uno seminterrato), con accessi dalla strada; l'intonaco è stato dipinto di una tonalità tenue di arancione tendente al rosa. Allo stabile si accede attraverso un portone d'ingresso che si colloca esattamente al centro della base della facciata principale. Quest'ultima è visivamente divisa in due parti speculari, poiché al centro si colloca una struttura a colonna aggettante caratterizzata da una serie di finestre, tra le quali quelle più centrali vetrate sono ad illuminare l'ipotetico vano scale (ai lati vi sono invece strette finestre verticali rettangolari con tapparella verde). Ai lati della colonna, ai vari livelli sono ugualmente presenti dei balconi con parapetto in ringhiera marrone che corre fino alla fine della facciata, e ai quali si accede attraverso delle porte finestra ancora con tapparella verde (all'ultimo livello i terrazzini sono protetti da tettoia). Sui lati corti e sul retro, ad ogni piano, si trovano invece due finestre: una quadrata e una stretta rettangolare verticale sui lati corti, rettangolari sul lato N, ugualmente caratterizzate da bordo in materiale lapideo bianco e tapparella verde. L'edificio si qualifica per un cortile rivestito in lastrame di pietra, analogamente allo zoccolo alto che va a delimitare il piano interrato. Particolare è il cancello d'ingresso che è contraddistinto da un timpano decorativo sovrastante, sorretto da colonnine e culminante al centro in una statua.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: l'edificio si colloca all'interno del contesto edilizio residenziale lombardo posteriore agli anni '50 del Novecento (con verosimili riprese o ammodernamenti): i materiali impiegati e il sistema costruttivo sono subordinati al criterio di ordine e funzionalità.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Gabriela Molteni, 29.07.2019

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: Schiapparelli_24_01-05.