

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: Ingresso via Schiapparelli 30; isolato delimitato da via Praga.

DT CRONOLOGIA: XX secolo (metà).

AU DEFINIZIONE CULTURALE ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE Per la parte esterna, edificio in buono stato di conservazione.

RS RESTAURI All'esterno, interventi di ammodernamento riguardanti alcuni elementi; possibili operazioni di manutenzione a livello dell'intonacatura e della struttura architettonica esterna.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in mattoni con rivestimento murale di intonaci; zoccolo in mattonelle di pietra.

PIANTA: edificio con disposizione a C, con piccolo cortile interno; facciata principale orientata a W.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: Lo stabile presenta una struttura a due livelli, con accessi dalla strada; si distingue per la tinteggiatura di una tonalità di giallo tenue. Gli ingressi su via Schiapparelli sono rappresentati da un cancello con griglia in ferro marrone delimitata da due colonnine grigie in cemento, e da un cancelletto anch'esso caratterizzato da grata in ferro marrone in analogia alla cancellata. Su via Praga, in corrispondenza del civico 37, sono invece presenti un box con serranda fronte strada e accanto ad essa, un cancelletto con ringhiera verde protetto da tettoia che indirizza all'ingresso dell'abitazione. Su via Schiapparelli, al piano terra, ai due lati del portone d'ingresso, a cui si accede salendo alcuni gradini, sono presenti rispettivamente due finestre quadrate con tapparella marrone; in colonna sopra questi tre elementi, al piano superiore, sono presenti tre balconcini (di lunghezza pari alla porta e alle finestre sottostanti) con parapetto a ringhiera grigia, sotto-balcone bianco, e con accesso tramite porta finestra. Tutti gli infissi, su questa facciata, sono protetti da singola tenda parasole. Su via Praga, la facciata esterna è scandita da finestre di varia tipologia: strette, rettangolari verticali, o quadrate, distinte perlopiù da una cornice in materiale lapideo, ed ancora tapparella marrone; al primo livello tutti gli infissi presentano delle inferriate decorate con riccioli. Fronte facciata a S si trova un cortile con rivestimento in lastrame di pietra impreziosito da una struttura ipoteticamente per orto. La struttura si qualifica, infine, per lo zoccolo in mattonelle di pietra grigio.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: l'edificio, dalla semplice struttura, è stato costruito intorno agli anni '50 del Novecento, con verosimili ammodernamenti, e si dispone all'interno dell'ambito edilizio residenziale lombardo del periodo.

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA:

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Gabriela Molteni, 13.09.2019

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: Schiapparelli_30_01-04.