

SCHEDA A

OG OGGETTO =

Definizione tipologica: edificio.

Qualificazione: edificio ad uso residenziale.

Denominazione:

LDC: Ingresso da via Filippo Turati 8. Isolato delimitato da via Ugo Foscolo, via Giuseppe Garibaldi e via Enrico Fermi.

DT CRONOLOGIA: sec. XX, secondo/terzo quarto.

AU DEFINIZIONE CULTURALE: ambito milanese.

CO CONSERVAZIONE: discreta, con problemi nell'intonacatura della muratura esterna (scrostature, macchie di umidità, cadute di colore); si segnala la presenza di graffiti sulla cinta muraria esterna.

RS RESTAURI: interventi di restauro limitati al rifacimento degli intonaci della muratura esterna, degli innesti architettonici, degli infissi e delle paratie.

DA DATI ANALITICI =

IMPIANTO STRUTTURALE: struttura in mattoni intonacata e dipinta con cortile antistante.

PIANTA: rettangolare (parallelepipedo con corpi di fabbrica aggettanti S e N).

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FABBRICA ARCHITETTONICA: L'edificio, giustapposto al fianco E della villetta ai civici 4/6, è organizzato su di una pianta rettangolare. La facciata, orientata a S, è dipinta in policroma (giallo-rosa acceso-grigio-bianco) e ritmata dall'alternanza volumetrica fra il corpo di fabbrica aggettante della porzione destra, dal maggiore verticalissimo dell'alzato, con tetto a spioventi e qualificato da tre ordini di finestre e da una balconata mediana sorretta dal patio d'ingresso, colonnato e raccordato ad archi a tutto sesto sottostante; e la porzione di sinistra, cromaticamente bipartita e, parimenti, con tre ordini di finestre a scandire la successione dei piani abitabili.

La cancellata metallica esterna, che si innesta su di un basamento in granito, a sua volta poggiante su zoccolo cementizio grezzo, è lavorata a motivi geometrici (stelle ripetute). Il cortile interno è impreziosito da due statue, di recente manifattura, raffiguranti leoni, collocate all'esterno della porta lignea d'ingresso, decentrata a sinistra. Sulla parete posteriore, sulla quale sono presenti quattro finestre all'ordine superiore, si innesta un corpo di fabbrica ausiliario, parallelepipedo, con tettoia protettiva integrata, che funge da vano di servizio.

NSC NOTIZIE STORICO - CRITICHE: l'edificio, giustapposto alla villetta dei civici 4/6, della quale riprende alcune caratteristiche strutturali, di ornato architettonico e cromatiche, è frutto di un probabile riassetto leggermente posteriore. Resta presente il tono eclettico del costruito, con chiari rimandi classicheggianti (patio colonnato).

TU CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà privata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO =

FNT

BIB BIBLIOGRAFIA: inedito.

AD ACCESSO AI DATI: libero.

CM COMPILAZIONE

Massimiliano Ferrario, 3 ottobre 2019

AN ANNOTAZIONI

FOTOGRAFIE: Turati_8_01-03